

令和3年度 通学路における合同点検実施結果

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所		対策実施担当		
		危険箇所の位置・形状	理由	学校・教育委員会	道路管理者	警察
1	滝川第一小学校 1	一の坂西 2 丁目 4 番・西 1 号通交差点	交通量があるが横断歩道がない。	○		
2	滝川第一小学校 2	一の坂東 3 丁目 1 番・コンビニ駐車場横の歩道	駐車場を出入りする車や、ショートカットする車で危険	○		
3	滝川第二小学校 1	滝の川町西 3 丁目 1 番・国道との交差点	歩行者用信号機が北側にない			○
4	滝川第二小学校 2	二の坂町西 4 丁目～滝の川西 1 丁目・国道との交差点	交通量はあるが、一時停止の標識がない	○		
5	滝川第二小学校 3	二の坂町東・国道と東 4 丁目通交差点	歩行者用信号機がない	○		
6	滝川第二小学校 4	黄金町西 1 丁目 3 ～ 4 番と 2 丁目通の交差点	ブロック塀により車から歩行者が見えない	○		
7	滝川第三小学校 1	国道12号と国道451号との交差点	交通量が多いがガードポール等が未設置	○		
8	滝川第三小学校 2	中島町 2 丁目～ 5 丁目	標識、停止線が無い箇所が多く優先道路がわかりづらいため危険。	○		○
9	西小学校 1	1 丁目通り（幸町 1 ・ 2 丁目と泉町の境目）全般	交通量が多く、スピードも出ている。			○
10	西小学校 2	西小～西高間の通り	路上駐車が多い。			○
11	西小学校 3	西町 4 、 5 丁目の交差点	夜間が暗く、自転車が見えにくい。	○		
12	西小学校 4	西二号通り（西第一授業場通り）	道路新設後、通行車両のスピードが早くなった。除雪状況も悪い。			○
13	西小学校 5	西町 1 丁目・樺戸踏切近くの変形交差点	交通量が多く、スピードも出ている。脇道からの合流も多い。			○
14	江部乙小学校 1	江部乙町西12丁目（国道と接する交差点）	見通し不良、車の一時停止が甘い	○		○
15	江部乙小学校 2	江部乙町西13丁目 2 番（旧江部乙中周辺）	車通りも多く、木々が多いのでいろいろな面で危ない	○		
16	江部乙小学校 3	江部乙町西12丁目（旧江部乙中周辺）	人通りが少ない	○		
17	江部乙小学校 4	江部乙町西12丁目（北辰団地前）	人通りが少ない	○		
18	江部乙小学校 5	江部乙町13丁目歩道橋	老朽化しており、滑り止め等の措置がない。		○	
19	江部乙小学校 6	江部乙町東12丁目（バス停付近の空き家）	毎年、雪庇が発達するが未処置	○		
20	江部乙小学校 7	江部乙町東12丁目（神社から緑寿園までの通り）	住宅はあるが、人が全然いない。	○		
21	東小学校 1	文京町 3 丁目・東 2 号通（國學院短大付近）	短大生が信号のない場所で道路横断し危険			○
22	東小学校 2	緑町 7 丁目 7 番・動物病院前駐車場	病院駐車場以外（歩道、道路）に停める車が多い	○		○
23	東小学校 3	東 2 号（しれにあ）こ線橋の交差点	交通量が多いがガードポール等が未設置	○		
24	東小学校 4	黄金町東 2 丁目通りほか	一時停止の標識がない交差点が 2 カ所あり			○